



Sala de
Prensa

- Comunicado
- Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-



19 Junio, 2022

Autoridades invitan a visitantes a consultar fuentes oficiales para conocer las rutas alternas, en caso de carreteras bloqueadas por el mal tiempo

Guatemala, 19 de junio de 2022.- El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) informa sobre el estado de las carreteras en el territorio nacional, que en las últimas horas ha estado sometido a fuertes lluvias propias de la temporada invernal en Guatemala.

De acuerdo con informes de instituciones como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), algunos puntos del sistema de carreteras del país han sido afectadas por el temporal.

Con el fin de evitar contratiempos a los viajeros y garantizar su seguridad, las autoridades informan de

manera constante de la situación de las carreteras y de posibles rutas alternas a las vías afectadas.

El Departamento de Asistencia Turística del INGUAT, con base en reportes principalmente del CIV, que mantiene una vigilancia permanente de las carreteras, informa de la situación del sistema vial del país.

CA-9

Norte

- Km 206, cercano a cruce a Ruinas de Quiriguá, un carril habilitado, precaución.
- Km. 219, entre Trincheras y Río blanco, un carril habilitado, precaución.

Sur:

- Km. 60 al 102, precaución por trabajos de bacheo, ruta Puerto Quetzal, Escuintla.

CA-13

- KM 275 sobre Puente Río Dulce, carretera a Petén, Río Dulce, Livingston, un carril habilitado
- KM 285.5, tramo en mal estado, hundimiento, Carretera a Petén.
- Km 408 al Km 412 encontrará nuevos bloques para evitar derrape de vehículo.
- Km. 499 de Flores hacía Melchor de Mencos. Se realizan trabajos de mantenimiento de tuberías, un carril habilitado.

CA-10

- Km 164. Colapso de paso provisional, Puente Petapilla, no hay paso.
- Km. 163.9. Trabajos de rehabilitación del puente Petapilla, aldea El Ingeniero, Chiquimula.
- Km. 165. Socavamiento Puente "Badén del Ingeniero", ruta de Zacapa a Esquipulas.

CA-14

- Km. 140. Trabajos de reparación por hundimiento, un carril habilitado, San Jerónimo, Baja Verapaz.
- Km. 174. Mantenimiento de cunetas por deslave, un carril habilitado.

RN-5

- Km. 260 del Pajal a Lanquín, Alta Verapaz - Recapeo de la carretera, cada hora abren el paso

CA-2

Occidente

- Km. 205, Cito Zarco carretera que conecta los departamentos de Retalhuleu con Quetzaltenango.
- Km. 264. Precaución por hundimiento en carretera, jurisdicción de Catarina San Marcos.
- Km. 140 al 142. Continúan trabajos en cinta asfáltica, Suchitepéquez.
- Km. 93, Trabajos en cinta asfáltica, entronque Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
- Km. 62. Precaución por trabajos de reparación en carretera y puente/ Río Guacalate, reducción de

4 a 2 carriles, Escuintla.

- Km. 73. Precaución por trabajos de reparación en carretera y puente, reducción de 4 a 2 carriles, Escuintla.
- Km. 82, Recapeo de la carretera.

CA-1

Occidente

- Km. 24. Precaución por derrumbe que obstruye ambas vías, (Mixco, Guatemala).
- Km. 90 al 188. Precaución por mal estado de carretera Tecpán hacia Cuatro Caminos.
-
- Km. 160.5. Precaución por socavamiento, desvío Nahualá a Santa Catarina Ixtahuacán.
-
- Km. 40 al 45. Precaución por trabajos de recapeo en sentido de Chimaltenango a Ciudad de Guatemala.
-
- Km. 188. Construcción de paso a desnivel, San Cristóbal, Totonicapán (Cuatro Caminos)
-
- Km. 90 al 126 - Precaución carretera en mal estado.

RD-PET-3

- Km. 40 - Precaución por túmulos sin señalización.
-
- Km. 508 de Flores hacía Tikal, se realizan trabajos de mantenimiento de tuberías, un carril habilitado.

7E

- Carretera a El Estor, precaución por reparaciones temporales.

Debido a las emergencias ocurridas ponemos a su disposición las rutas alternas oficiales:

- Rutas alternas por socavamiento de carriles en kilómetro 15.5 de la ruta CA-09 Sur, jurisdicción de Villa Nueva: <https://bit.ly/SurGT2022>
- Rutas alternas por derrumbe que obstruye el paso vehicular sobre el kilómetro 24 de la ruta CA-1, jurisdicción de Mixco : <https://bit.ly/OccidenteGT>

En el INGUAT trabajamos en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y sus dependencias con el propósito de brindar información actualizada. De igual manera ponemos a disposición el número 1500 de Asistencia Turística para facilitar información y resolver cualquier duda.

COMUNICACIÓN SOCIAL

INGUAT

DESCARGAR ARCHIVOS (XLS y/o CSV)

- urgente
- #turismo
- Carreteras
- emergencia

Source URL:

<http://209.126.109.93/comunicado/inguat-informa-turistas-nacionales-y-extranjeros-sobre-el-estado-de-las-carreteras>

List of links present in page

- <http://209.126.109.93/comunicado>
- <http://209.126.109.93/instituto-guatemalteco-de-turismo-inguat>
- <https://bit.ly/SurGT2022>
- <https://bit.ly/OccidenteGT>
- <http://209.126.109.93/urgente>
- <http://209.126.109.93/turismo-0>
- <http://209.126.109.93/carreteras>
- <http://209.126.109.93/emergencia>