



- Comunicado
- Ministerio de Cultura y Deportes -MCD-

Comunicado

Incluye

- Fotografía

15 Julio, 2025

El equipo técnico de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural del Institución de Antropología e Historia (IDAEH) realizó una inspección técnica conjunta en Escuintla. Durante el recorrido, se visitó el Templo de San Cristóbal Palín, su casa parroquial, la capilla posa y la antigua municipalidad de Palín.

Con esta visita se logró determinar el estado actual del inmueble y de sus bienes muebles, pudiéndose observar afectaciones como grietas, fisuras, pérdidas de acabado final y pérdida en áreas parciales del material compositivo de la mampostería, de acuerdo al reporte del arquitecto Carlos Barrera del

Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Decorbic), y de Juan Manuel Barrientos y Luis Fernando Rodas, equipo profesional y especializado del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (Cerebiem).

Con estas acciones buscamos garantizar la seguridad de la población y preservar el patrimonio cultural, implementando medidas preventivas en los inmuebles afectados luego de la actividad sísmica del 8 de julio pasado.

DESCARGAR ARCHIVOS (XLS y/o CSV)
FOTOGRAFÍAS



- Cerebiem
- Decorbic
- Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
- Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles
- Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural
- IDAEH
- Institución de Antropología e Historia
- Realizan inspección de inmuebles en Escuintla tras sismos

- Templo de San Cristóbal Palín
-

Source URL:

<http://209.126.109.93/comunicado/realizan-inspeccion-de-inmuebles-en-escuintla-tras-sismos>

List of links present in page

- <http://209.126.109.93/comunicado>
- <http://209.126.109.93/ministerio-de-cultura-y-deportes-mcd>
- <http://209.126.109.93/fotografia>
- <http://209.126.109.93/cerebiem>
- <http://209.126.109.93/decorbic>
- <http://209.126.109.93/departamento-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales>
- <http://209.126.109.93/departamento-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-muebles>
- <http://209.126.109.93/direccion-general-de-patrimonio-cultural-y-natural>
- <http://209.126.109.93/idaeh>
- <http://209.126.109.93/institucion-de-antropologia-e-historia>
- <http://209.126.109.93/realizan-inspeccion-de-inmuebles-en-escuintla-tras-sismos>
- <http://209.126.109.93/templo-de-san-cristobal-palin>