



- Comunicado
- Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-
- Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-



Incluye

- Fotografía

26 Febrero, 2026

A raíz de la actividad del volcán de Fuego, cayó ceniza volcánica en la parte norte del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), por lo que de acuerdo con el protocolo se activó el Centro de Operaciones de Emergencias, en el que se definió mantener un monitoreo cada media hora, para evaluar si incrementa o disminuye la caída de ceniza volcánica en el lugar.

Esta información será trasladada a las diferentes aerolíneas que operan en el AILA, por medio de Boletín

ashtam, para que cada empresa decida su proceder de acuerdo con los datos que reciba por parte del COE.

Se recomienda a los pasajeros:

- Estar en comunicación en todo momento con su aerolínea para conocer la situación de su vuelo.
- Informarse únicamente por medio de las plataformas oficiales de la DGAC Guatemala.
- Mantener la calma.

DESCARGAR ARCHIVOS (XLS y/o CSV)

FOTOGRAFÍAS



FOTOGRAFÍAS

×

Anterior Siguiente

Close

Source URL:

<http://209.126.109.93/comunicado/aila-mantiene-monitoreo-y-coordinacion-con-aerolineas-por-caida-de-ceniza-volcanica>

List of links present in page

- <http://209.126.109.93/comunicado>
- <http://209.126.109.93/direccion-general-de-aeronautica-civil-dgac>
- <http://209.126.109.93/ministerio-de-comunicaciones-infraestructura-y-vivienda-civ>
- <http://209.126.109.93/fotografia>
- `#bootstrap-basic-image-gallery-carousel`